

Типовое применение

- Экструзионные линии, выдувные машины
- Полимерное производство синтетического волокна
- Климатические камеры и испытательные стенды
- Химическая и фармацевтическая промышленности
- Пищевая промышленность
- Упаковочные машины
- Машины по деревообработке
- Полиуретановое оборудование
- Системы охлаждения
- Промышленные печи и котлы
- Оборудование по формовке резины



Основные свойства

- Входы для термопар и резистивных термометров полностью конфигурируемы с лицевой панели
- Функция сдвига на входном сигнале
- Реле, mA или логический основной выход
- Конфигурируемые сигнализаторы от 1 до 3
- Дополнительный вход для трансформатора тока
- Сигнализатор для нагрузки при разомкнутой цепи или короткого замыкания пробника
- Выход PD сигнализатора конфигурируется для охлаждения
- Самонастройка/Автонастройка, Плавный Пуск, понижение скачков при переключении режимов управления Ручной/Авто
- Линия последовательного соединения: оптоизолированно 4 жилы

ПРОФИЛЬ

Микропроцессорный контроллер 48x96 (1/8 DIN) формата для модели 1000 и 96x96 (1/4 DIN) формата для моделей 1001 и 1101, исполнение - поверхностный монтаж.

1000 линейка контроллеров предлагает полный операторский интерфейс с лицевой панелью с Лексан мембраной, фронтальная защита IP54, имеет 3 клавиши, два зеленых светодиодных дисплея с 3 (1000) или 4 (1001 и 1101) цифрами красные светодиодные индикаторы для 3 выходов реле сигнализатора, а также зеленый светодиод для основного выхода управления.

Основной вход для контроля переменной универсален и дает возможность соединения различных типов сигнала:

Термопары типов J, K, N, S, R, T
Резистивный термометр Pt100 (3-жильы)

Линейные входы:

0-50mV, 10-50mV, определяются с клавиатуры
2-10V, 0-10V, 0-20mA, 4-20mA с внешним шунтом.

Дополнительный аналоговый вход доступен для входа трансформатора тока.

Прибор имеет выход встречного управления на реле (5A a 250Vac /30Vdc $\cos\phi = 1$) и статике (24Vdc $\pm 10\%$, 12Vmin a 20mA) и достигает максимума в 3 выхода релейной

сигнализации (5A, 250Vac/30Vdc $\cos\phi = 1$).

Как альтернатива, выход управления может быть аналоговым (0-20mA, 4-20mA or 0-10V, 2-10V).

Порт опционального соединения может быть токовой петлей или RS485 с GEFRAN (Cencal) протоколом с максимальной скоростью 9600 бод (RS485).

Программирование прибора сведено в группы параметров внутри функциональных блоков.

Доступ к параметрам конфигурации защищен джампером, защитный код может использоваться для ограничения количества параметров, которые могут быть отображены и изменены пользователем.

Набор программирования ПК доступен для упрощения конфигурации, снабжен кабелем и программой-путеводителем в среде Windows (см. код WINSTRUM).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Входы

Точность 0,5% полной шкалы ± 1 цифра

Время выборки 120msec

TC- Термопара

для 1000 серии

J (Fe-CuNi) 0...800°C / 32...999°F

K (NiCr-Ni) 0...999°C / 32...999°F

N (NiCr-Si-NiSi) 0...999°C / 32...999°F

S (Pt10Rh-Pt) 0...999°C / 32...999°F

R (Pt13Rh-Pt) 0...999°C / 32...999°F

T (Cu-CuNi) -100...400°C / -148...752°F

для 1001, 1101 серий

J (Fe-CuNi) 0...800°C / 32...999°F

K (NiCr-Ni) 0...1300°C / 32...1999°F

N (NiCr-Si-NiSi) 0...1300°C / 32...1999°F

S (Pt10Rh-Pt) 0...1600°C / 32...1999°F

R (Pt13Rh-Pt) 0...1600°C / 32...1999°F

T (Cu-CuNi) -100...400°C / -148...752°F

Конфигурируется с лицевой панели.

Ошибка на компенсации окружающей температуры - 0,05°C для каждого 1°C изменения.

Сообщения о сверх- и низком диапазоне, ошибки соединения и разомкнутой цепи на пробнике.

RTD 2/3-жилы

для 1000 серии

Pt100 -19,9...99,9°C / -19,9...99,9°F

Pt100 -199...400°C / -199...752°F

RTD 2/3-жилы

для 1001, 1101 серий

Pt100 -199,9...199,9°C / -

199,9...199,9°F

Pt100 -200...400°C / -328...752°F

DC - Линейность

0...50mV, 10...50mV

Ri > 1 МОм

Для использования только с

внешним шунтом на контроллере для 0...10V, 0...20mA, 4...20mA сигналов.

Выходы

Основной выход с прямым (нагрев) или обратным действием (охлаждение)

Реле

Со значением 5A при 250Vac/30Vdc $\cos\phi = 1$
(3,5A при $\cos\phi = 0,4$);
Искрогашение на NO контакте.
(Код заказа R0);

Логика

$24V \pm 10\%$, $R_{out} = 470 \Omega$
(12Vmin при 20mA).

Задита против обратной полярности и короткого замыкания.

Непрерывный

0...20mA или 4...20mA dc выход на макс. сопротивлении 500 Ом, настраивается как 0...10V с 500 Ом нагрузкой.

Rload 47 KОm.
(код заказа V и I)

Линия последовательного соединения

Оптоизолированные 4 жилы.
Интерфейс пассивной токовой петли (1200 бод) или RS485 4 жильный (1200/2400/4800/9600 бод).
Протокол: GEFTRAN CENCAL

Источник питания

Стандарт: 100...240Vac/dc $\pm 10\%$
по запросу: 11...27Vac/dc $\pm 10\%$
50/60Hz; 6VA max.

Зашитен внутренним предохранителем, недоступным

пользователю.

Внешняя среда

Рабочая температура: 0...50°C

Температура хранения: -20...70°C

Влажность: 20...85%Ur, неконденсат

Управление

On/Off, P, PD, PID и для нагрева, и для охлаждения с параметрами, конфигурируемыми с лицевой панели:

- Относительный диапазон: 0,0...99,9% f.s.
- Суммарное время: 0,0...99,9 min
- Производное время: 0,0...9,99 min (0,0...19,99 min)
- Сброс мощности (позиция относительного диапазона): 0...100%.
- Гистерезис (только для On/Off управления): -199...999 (-999...1999) цифры.

• Время цикла: -2...200 sec (0 для On/Off управления).

• Плавный пуск (постепенное уменьшение мощности основного выхода сверх заданного времени при включении): 0...99,9 min

• Сброс вручную (коррекция сдвига после настроек): -199...999 (-999...1999) цифры.

• Сдвиг (настройки разницы считывания между действительным измерением входа пробника значения на контроллере): -199...300 (-300...300) цифры.

- Функция Авто/Ручного управления с понижением скачков при переключении с ручного на автоуправление.

- Автоматическое выключение и выключение для дезактивации прибора.

Сигнализаторы

• 3 сигнализатора, настраиваются как абсолютный, отклонения или симметричного отклонения с предпочтением установки управления с режимом конфигурирования (Hi или Lo).

• Точка тревоги может быть набрана в любом месте вдоль всей шкалы.

• AL1 сигнализатор с PD действием с конфигурируемыми параметрами.

- Относительный диапазон - набор для гистерезиса AL1 в диапазоне: -199...999 (-999...1999) цифры.

- Производное время: 0,0...9,99 (0,0...19,99)min.

- Время цикла: 1...200 sec (0 для On/Off сигнализатора).

• Сигнализатор (AL3) может использоваться тревога разомкнутой цепи (HB), когда используется со входом с трансформатора тока; шкала: 0...99,9 (0...199,9)

• LBA (Сигнализатор Прерывания Петли) функциональный сигнализатор.


• Время вмешательства и выход мощности в состоянии сигнала конфигурируется с лицевой панели.

• Гистерезис для установки сигнализатора конфигурируется с лицевой панели в диапазоне: -199...999 (-999...1999) цифры.

Вес


320g (1000) 400g (1001, 1101)

ОПИСАНИЕ ЛИЦЕВОЙ ПАНЕЛИ




РАЗМЕРЫ И ПРОФИЛЬ

1000 / 1001



Размеры: 48x96mm - 96x96mm (1/8DIN- 1/4 DIN), глубина 100mm

СХЕМА СОЕДИНЕНИЯ



Для корректной установки использовать предупреждения, изложенные в руководстве пользователя

КОД ЗАКАЗА

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">МОДЕЛЬ</th> </tr> <tr> <td>1000</td> <td>1000</td> </tr> <tr> <td>1001</td> <td>1001</td> </tr> <tr> <td>1101</td> <td>1101</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">ОСНОВНОЙ ВЫХОД</th> </tr> <tr> <td>Реле / Логика</td> <td>R0</td> </tr> <tr> <td>0...10V</td> <td>V</td> </tr> <tr> <td>0/4...20mA</td> <td>I</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">СИГНАЛИЗАТОРЫ</th> </tr> <tr> <td>1 сигнализатор</td> <td>1R (°)</td> </tr> <tr> <td>2 сигнализатора</td> <td>2R</td> </tr> <tr> <td>3 сигнализатора</td> <td>3R</td> </tr> <tr> <td>НВ</td> <td>1H (°)</td> </tr> <tr> <td>1 сигнализатор + НВ</td> <td>2H</td> </tr> <tr> <td>2 сигнализатора + НВ</td> <td>3H</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">ЦИФРОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ</th> </tr> <tr> <td>Нет</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Токовая петля</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>RS485</td> <td>2</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ</th> </tr> <tr> <td>11...27Vac/dc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>100...240Vac/dc</td> <td>1</td> </tr> </table>	МОДЕЛЬ		1000	1000	1001	1001	1101	1101	ОСНОВНОЙ ВЫХОД		Реле / Логика	R0	0...10V	V	0/4...20mA	I	СИГНАЛИЗАТОРЫ		1 сигнализатор	1R (°)	2 сигнализатора	2R	3 сигнализатора	3R	НВ	1H (°)	1 сигнализатор + НВ	2H	2 сигнализатора + НВ	3H	ЦИФРОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ		Нет	0	Токовая петля	1	RS485	2	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ		11...27Vac/dc	0	100...240Vac/dc	1	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">СТАНДАРТНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ HW и SW</th> </tr> <tr> <td colspan="2">- С защитой HW/SW конфигурации</td> </tr> <tr> <td>Уставка = 400</td> <td>_no = 1</td> </tr> <tr> <td>AL1 = 100</td> <td>bAU = 0</td> </tr> <tr> <td>AL2 = -100</td> <td>FA.P = 0</td> </tr> <tr> <td>AL3 = 600</td> <td>Pro = 19</td> </tr> <tr> <td>Pb = 1,0%</td> <td>AL = 11</td> </tr> <tr> <td>rSt = 0</td> <td>Out = 0</td> </tr> <tr> <td>Ct = 20sec</td> <td>Typ = 0</td> </tr> <tr> <td>PSI = 0%</td> <td>Ct.a = 20sec</td> </tr> <tr> <td>S.tu = 0</td> <td>dt.A = 1,00min</td> </tr> <tr> <td>Lb.t = 0min</td> <td>oFt = 0</td> </tr> <tr> <td>Lb.P = 25%</td> <td>LO.S = 0</td> </tr> <tr> <td>It = 4,0min</td> <td>HI.S = 800</td> </tr> <tr> <td>dt = 1,0min</td> <td>rEL = 0</td> </tr> <tr> <td>SOF = 0</td> <td>Ar.F = 0</td> </tr> <tr> <td>Hy1 = 1</td> <td>Ctr = 0</td> </tr> <tr> <td>Hy2 = 1</td> <td>Hbf = 0</td> </tr> <tr> <td>Hy3 = 1</td> <td>brd = 4 (1000)</td> </tr> <tr> <td>Hb.S = 25,0</td> <td>6 (1001)</td> </tr> </table>	СТАНДАРТНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ HW и SW		- С защитой HW/SW конфигурации		Уставка = 400	_no = 1	AL1 = 100	bAU = 0	AL2 = -100	FA.P = 0	AL3 = 600	Pro = 19	Pb = 1,0%	AL = 11	rSt = 0	Out = 0	Ct = 20sec	Typ = 0	PSI = 0%	Ct.a = 20sec	S.tu = 0	dt.A = 1,00min	Lb.t = 0min	oFt = 0	Lb.P = 25%	LO.S = 0	It = 4,0min	HI.S = 800	dt = 1,0min	rEL = 0	SOF = 0	Ar.F = 0	Hy1 = 1	Ctr = 0	Hy2 = 1	Hbf = 0	Hy3 = 1	brd = 4 (1000)	Hb.S = 25,0	6 (1001)
МОДЕЛЬ																																																																																					
1000	1000																																																																																				
1001	1001																																																																																				
1101	1101																																																																																				
ОСНОВНОЙ ВЫХОД																																																																																					
Реле / Логика	R0																																																																																				
0...10V	V																																																																																				
0/4...20mA	I																																																																																				
СИГНАЛИЗАТОРЫ																																																																																					
1 сигнализатор	1R (°)																																																																																				
2 сигнализатора	2R																																																																																				
3 сигнализатора	3R																																																																																				
НВ	1H (°)																																																																																				
1 сигнализатор + НВ	2H																																																																																				
2 сигнализатора + НВ	3H																																																																																				
ЦИФРОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ																																																																																					
Нет	0																																																																																				
Токовая петля	1																																																																																				
RS485	2																																																																																				
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ																																																																																					
11...27Vac/dc	0																																																																																				
100...240Vac/dc	1																																																																																				
СТАНДАРТНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ HW и SW																																																																																					
- С защитой HW/SW конфигурации																																																																																					
Уставка = 400	_no = 1																																																																																				
AL1 = 100	bAU = 0																																																																																				
AL2 = -100	FA.P = 0																																																																																				
AL3 = 600	Pro = 19																																																																																				
Pb = 1,0%	AL = 11																																																																																				
rSt = 0	Out = 0																																																																																				
Ct = 20sec	Typ = 0																																																																																				
PSI = 0%	Ct.a = 20sec																																																																																				
S.tu = 0	dt.A = 1,00min																																																																																				
Lb.t = 0min	oFt = 0																																																																																				
Lb.P = 25%	LO.S = 0																																																																																				
It = 4,0min	HI.S = 800																																																																																				
dt = 1,0min	rEL = 0																																																																																				
SOF = 0	Ar.F = 0																																																																																				
Hy1 = 1	Ctr = 0																																																																																				
Hy2 = 1	Hbf = 0																																																																																				
Hy3 = 1	brd = 4 (1000)																																																																																				
Hb.S = 25,0	6 (1001)																																																																																				

(°) Только при наличии последовательного интерфейса

Свяжитесь с представителем GEFRAN для уточнения возможного исполнения

	В соответствии с ЕЭС 89/336/CEE и 73/23/CEE со ссылкой на стандарты: EN 61000-6-2 (защищенность в промышленной среде) EN 61000-6-3 (эмиссия в жилом секторе) - EN 61010-1 (безопасность)
	C - TICK

GEFRAN

LineDrive

GEFRAN spa via Sebina, 74 - 25050 Provaglio d'Iseo (BS)
Tel. 03098881 - fax 0309839063 - Internet: <http://www.gefran.com>

Тел/факс: +7 495 9567008
E-mail: info@linedrive.ru
Web: www.linedrive.ru