




## 1 • УСТАНОВКА

### • Размеры и монтаж; монтаж на панель



Для корректной и безопасной установки соблюдайте предупреждения, содержащиеся в данном руководстве.

#### Монтаж на панель:

Для фиксации прибора использовать скобы из комплекта, устанавливать до создания электрических подключений. Для монтажа двух или более приборов рядом использовать предлагаемый чертеж.

**CE MARKING:** EMC (электромагнитная совместимость) соответствует ЕС Directive 89/336/EEC со ссылкой на основные стандарты CEI-EN61000-6-2 (устойчивость в промышленной среде) и EN50081-1 (эмиссия в жилом секторе). BT (низкое напряжение) соответствует Directive 73/23/EEC, преобразованной в Directive 93/68.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:** Ремонт должен проводиться только подготовленными специалистами. Отключить питание от прибора перед его разборкой.

Не чистить корпус с растворителями на основе углеводорода (бензин, трихлорэтилен). Использование таких растворителей может уменьшить механическую надежность прибора. Для очистки корпуса использовать мягкую материю, смоченную в спирте или воде.

**СЕРВИС:** GEFTRAN имеет сервисную службу. Под гарантию не подпадают дефекты, вызванные неправильным использованием и несоблюдением инструкций.

EMC соответствие было проверено со следующими соединениями

ФУНКЦИЯ	ТИП КАБЕЛЯ	ИСПОЛ. ДЛИНА
TC пробник	0,8 мм <sup>2</sup> компенсир.	5 м
"PT100" пробник	1 мм <sup>2</sup>	3 м
Кабель питания	1 мм <sup>2</sup>	1 м
Выходные провода от реле	1 мм <sup>2</sup>	3,5 м
Провод последоват. линии	0,35 мм <sup>2</sup>	3,5 м

## Руководство пользователя

## Руководство по установке

ВЕРСИЯ СОФТА 3.2x (включает версии R77 и R98)

код 81642D / Ред. 11 - 03/08

## 2 • ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

Дисплей	4 красные цифры, высота 10mm
Клавиши	3 механич. клавиши (Больше, Меньше, F)
Точность	0.2% 1.s. при 25°C темпер. окруж. среды, t <sub>0</sub> =120msec
Разрешение (функция настраиваемого времени выборки)	120msec, >14bit-16000 точек 60msec, >14bit-16000 точек (только для лин.вх.) 30msec, >13bit - 8000 точек (только для лин.вх.) 15msec, >12bit - 4000 точек (только для лин.вх.)
Основной вход	TC, RTD, PTC, NTC 60mV, 1V Ri ≥ 1M , 5V, 10V, Ri ≥ 10K
TC тип Термопары (ITS90)	20mA, Ri = 50Ω . настраив.цифр. фильтр J, K, R, S, T, B, E, N (IEC 584-1, CEI EN 60584-1, 60584-2) L GOST, U, G, D, C. Пользоват. линеаризац. доступна по запросу
Ошибка холодного спая	0,1° / °C DIN 43760 (PT100), JPT100
RTD тип (конфиг. шкала в пределах индиц. диапазона, с или без десят. точки, ITS90)	
Макс. RTD сопротивл.линии	
PTC тип/ NTC тип	
Макс. ошибка нелинейности	
°C / °F выбор	
Диапазоны линейных шкал	Настраивается с лицевой панели -1999...9999 Настраив. позиция десят. точки, возможна 32 сегм. линеариз.
Логический вход	24V, 5mA (Ri = 47kΩ ) 1500 V изоляция или контакт без напряжения
Функция логического входа	Настраивается, для сброса памяти защелок, удерж., мерц., нуля, выбора max/ min, пик/пика, значения пик-пик
Сигнализаторы (Точки расцепления)	Макс. 3 настраиваемых сигнализатора: абсолютный, отклонение, симметр. отклонения. Настраиваемый гистерезис
Маскирование сигнализаторов	- исключить при включении питания - сброс защелок с клавиш или внешн. конт. - вставить фильтр задержки (DON, DBI, DOF, DPO) - установка мин. времени вмешательства
Релейный контакт	NO (NC) 5A, 250Vac / 30Vdc
Логический выход	24Vdc, R <sub>ных.</sub> = 500 Ω (10V/20mA) ограничение в 30mA
Выход триак	20...240Vac ±10%, 1A max. Snubberless, индукт. и активн. нагрузка t <sub>1</sub> = 128A·S
Настройки при ошибке	Состояние сигнализаторов настраивается для случая нарушения пробника
(опция) Питание Преобразователя/Датчика	24V ±10%, 50mA 15V для преобразователя, max. 50mA
(опция) Аналоговая ретрансляция	1,2V для потенциометра > 100 Ω 10V / 20mA при макс. 500 Ω разрешение 12 bits
Питание (переключается)	(стандарт) 100...240Vac/dc ±10%, 50/60Hz, 8VA (опция) 11...27Vac/dc ±10%, 50/60Hz, 8VA
Защита лицевой панели	IP65
Рабочая / Хранения температура	0...50°C / -20...70°C
Относит. влажность	20...85% , неконденсат
Внешние условия среды	для внутреннего польз., высота до 2000m
Установка	панельный монтаж, вынимается спереди
Вес	160 g

### 3 • ОПИСАНИЕ ЛИЦЕВОЙ ПАНЕЛИ

Индикация состояния выходов:  
OUT 1 (Сигн. 1); OUT 2 (Сигн. 2);  
OUT 3 (Сигн. 3) OUT 4 (Сигн. 4)

**"Больше" и "Меньше" клавиши:**  
Клавиши используются для любой операции, требующей уменьшения или увеличения числовых параметров. Скорость изменения пропорциональна времени нажатия клавиши. Действие не циклическое: как только достигнут максимум (минимум), дальнейшего увеличения (уменьшения) значения не происходит, даже если клавиша осталась нажатой.  
Клавиши могут быть сконфигурированы для выполнения сброса, удержания, мерцания, отображения пикового значения и т.д., как определено параметрами 'U.' и 't.d.' в меню 'In'.



PV Дисплей: Индикация переменной процесса  
Индикация 'Hi' или 'Lo' выхода из диапазона  
• Индикация открытой цепи пробника(бр) или к.з. (Ег)  
• Дисплей конфигурационных и калибровочных сообщений

Ярлык с инженерной величиной

Клавиши Функция:


Определяет доступ к различным конфигурационным фазам • Подтверждает любые изменения параметров

### 4 • СОЕДИНЕНИЯ

#### • Выходы / Логич. вход

Основные выходы, настраиваемые пользователем


- 19 - реле 5A, 250Vac / 30Vdc
- + 20 - логика 24V (10V/20mA)
- 21 - триак 20...240Vac, 1A ±10%
- 22 - реле 5A, 250Vac / 30Vdc
- 6 - логика 24V (10V/20mA)
- 5 - аналог. 0..10V, 0/4..20mA  
ретранслир., разреш. 12 бит
- + 23 - логич. вход 24V, 5mA или voltage-free контакт



#### • Питание


	Стандарт:	100...240Vac/dc ±10%
PWR	Опционально:	11...27Vac/dc ±10%
	Макс. мощность	8VA; 50/60Hz

#### • Линия посл. пер. / выход 4




Для настройки Cencal/Modbus см. технические примечания к плате линии последоват. передачи

Соединения для функции блокир. клавиатуры через цифровой вход (требуется выбор +VT для сигнала на контакте 3)




#### • Структура прибора


#### ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ИНТ./ВЫХОД4



#### • Идентификация плат




CPU плата  
Сторона монтажа



**ПРИМЕЧАНИЕ:** можно держать реле OUT1 запитанным при включении питания, установив джампер S2 и удалив сопротивление R20.

## 5 • ПРОГРАММИРОВАНИЕ и НАСТРОЙКА



Держать клавишу F нажатой для прокрутки меню.  
 Отпустить клавишу F для входа в выбранное меню.  
 Нажать клавишу F для доступа к параметрам.  
 Держать клавишу F нажатой для выхода из любого меню в любое время.

### • Дисплей информации



### • Параметры гистерезиса



### • IF Дисплей




ВЫХОД 2 / ВЫХОД 1	
0 = Нет	/ Нет
1 = Реле	/ Реле
2 = Логика	/ Реле
3 = Триак	/ Реле

ВХОД / ВЫХОД 3	
0 = Нет	
1 = Реле	
2 = Логика	
4 = Аналоговый выход	
6 = Цифровой вход	

ЦИФРОВАЯ СВЯЗЬ / ВЫХОД 4	
0 = Нет	
1 = RS 485	
2 = Реле	

Пример: 1 1 1 = R + R + RS 485





## • TC / LIN Параметры входа

<b>IN</b>	Параметры входа	
<b>TP</b>	Тип пробника, сигнала и шкалы основного входа	
<b>IP</b>	<b>ТИП ПРОБНИКА</b>	без десят. точки
без десят. точки		
с десятич. точкой		
<b>Пробник: ТС</b>		
0	TC J °C	0/1000
1	TC J °F	32/1832
2	TC K °C	0/1300
3	TC K °F	32/2372
4	TC R °C	0/1750
5	TC R °F	32/3182
6	TC S °C	0/1750
7	TC S °F	32/3182
8	TC T °C	-200/400
9	TC T °F	-328/752
10	TC B °C	44/1800
11	TC B °F	111/3272
12	TC E °C	-100/750
13	TC E °F	-148/1382
14	TC N °C	0/1300
15	TC N °F	32/2372
16	TC LGOST °C	0/600
17	TC LGOST °F	32/1112
18	TC U °C	-200/400
19	TC U °F	-328/752
20	TC G °C	0/2300
21	TC G °F	32/4172
22	TC D °C	0/2300
23	TC D °F	32/4172
24	TC C °C	0/2300
25	TC C °F	32/4172
26	TC °C	Пользоват.
27	TC °F	Пользоват.
<b>Пробник: RTD</b>		
28	PT100 °C	-200/850
29	PT100 °F	-328/1562
30	JPT100 °C	-200/600
31	JPT100 °F	-328/1112
<b>Пробник: PTC - NTC</b>		
32	PTC °C	-55/120
33	PTC °F	-67/248
34	NTC °C	-10/70
35	NTC °F	14/158

<b>IP</b>	<b>ТИП ПРОБНИКА</b>	без десят. точки	с десят. точкой
<b>Пробник: Напряжение + Ток</b>			
36	0...60mV	-1999/9999	-199.9/999.9
37	0...60mV	польз. линеар.	польз. линеар.
38	12...60mV	-1999/9999	-199.9/999.9
39	12...60mV	польз. линеар.	польз. линеар.
40	0...20mA	-1999/9999	-199.9/999.9
41	0...20mA	польз. линеар.	польз. линеар.
42	4...20mA	-1999/9999	-199.9/999.9
43	4...20mA	польз. линеар.	польз. линеар.
44	0...10V	-1999/9999	-199.9/999.9
45	0...10V	польз. линеар.	польз. линеар.
46	2...10V	-1999/9999	-199.9/999.9
47	2...10V	польз. линеар.	польз. линеар.
48	0...5V	-1999/9999	-199.9/999.9
49	0...5V	польз. линеар.	польз. линеар.
50	1...5V	-1999/9999	-199.9/999.9
51	1...5V	польз. линеар.	польз. линеар.
52	0...1V	-1999/9999	-199.9/999.9
53	0...1V	польз. линеар.	польз. линеар.
54	200mV...1V	-1999/9999	-199.9/999.9
55	200mV...1V	польз. линеар.	польз. линеар.
<b>Пробник: Польз. PT100 - PTC - NTC</b>			
56	PT100 JPT	польз.	польз.
57	PTC	польз.	польз.
58	NTC	польз.	польз.

В случае пользовательской линеаризации тестовые пределы для установки LO и HI ошибок приводятся для калибровочных значений.  
Если эти пределы не превышены, они учитываются как пределы L.S и H.S.

**Примечание:** для версий R77 и R98 не доступны коды пробников 0...39, 48...51, 54...58

**Максим.ошибка нелинейности для термопар (TC), сопротивлений (PT100) и термисторов (PTC, NTC)**

**Ошико рассчитана как отклонение от теоретического значения и выражена в процентах от полной шкалы (в °C)**

**S, R** диап. 0...1750° С; ошибка < 0.2% f.s. (t > 300°C)  
для других диап.: ошибка < 0.5% f.s.

**T** ошибка < 0.2% f.s. (t > -150°C)

**B** диап. 44...1800° С; ошибка < 0.5% f.s. (t > 300°C)  
диап. 44.0...999.9; ошибка < 1% f.s. (t > 300°C)

**U** диап. -99.9...99.9 e -99...99° С; ошибка < 0.5% f.s.  
для других диап.; ошибка < 0.2% f.s. (t > -150°C)

**G** ошибка < 0.2% f.s. (t > 300°C)

**D** ошибка < 0.2% f.s. (t > 200°C)

**C** диап. 0...2300; ошибка < 0.2% f.s.  
для других диап.; ошибка < 0.5% f.s.

**NTC** ошибка < 0.5% f.s.

Tc тип J, K, E, N, L ошибка < 0.2% f.s.

JPT ошибка < 0.2% f.s.

PT100 диап. -200...850° С точность при 25°C ниже чем 0,2% f.s.. В диап. 0...50° С:


- точность ниже чем 0,2% f.s. в диапазоне -200...400°C

- точность ниже чем 0,4% f.s. в диапазоне +400...850°C  
(где f.s. ссылается на диапазон -200...850°C)

• ТС / LIN параметры входа



• Параметры выходов



## • Защита

**PR**

Код защиты

Знач.	Отображаемые параметры	Изменяемые параметры
0	0.1, 0.2, 0.3, 0.4	0.1, 0.2, 0.3, 0.4
1	0.1, 0.2	0.1, 0.2
2	0.1	0.1
3	0.1	нет

+4 для запрещения страниц In и Ou

+8 для запрещения страниц CF и Sr

+16 для разрешения сохранения восстановления защелок при выключении питания (только для линейных входов)

+32 базовая конфигурация (следующие параметры не будут показаны):

In: F.t, F.d, oF., L.L, H.L

Ou: On [принудительно к числу присутствующих выходов], gE


F.t, F.d, oF., остаются как заданные значения

L.L, H.L принудительно к L.S, H.S

+64 Управление виртуальным прибором

+128 Запрещение доступа ко всем меню, кроме PA (Пароль)

## • Линеаризация пользователя



## • Калибровка пользователя



(\*) когда U.C. = 1 нажать клавиши Больше/Меньше для калибровки аналогового выхода

## • HOLD (Удержание) функция

Входное значение и сигнализаторы остаются "замороженными" для интервала, в котором логический вход активен.

С активным входом сброс памяти сигнализатора провоцирует обесточивание всех запитанных реле и сброс памяти всех сигнализаторов.

## • FLASH (Мерцание) функция

Входное значение выбирается; состояние сигнализаторов не передается на выходы; выходы "заморожены".

Когда логический вход активен входное значение "заморожено" и выходы обновляются согласно рассчитанным состояниям сигнализаторов, включая те, которые защелкнуты.

## 6 • СИГНАЛИЗАТОРЫ



Для AL1 обратного абсолютного сигнализатора (min.) с положительным H1, 1 t = 1


(\*) = OFF если существует запрещение срабатывания при включении питания

Для AL2 прямого абсолютного сигнализатора (max) с отрицательным H2, 2 t = 0




Для AL1 обратного абсолютного, симметричного сигнализатора с гистерезисом H1, 1 t = 5

Для AL1 прямого абсолютного, симметричного сигнализатора с гистерезисом H1, 1 t = 4



Для AL1 прямого абсолютного сигнализатора (max) с отрицательным H1, 1 t = 0

Для AL2 прямого относительного сигнализатора (max) с отрицательным H2, 2 t = 2






Для AL1 прямого абсолютного сигнализатора (max) с отрицательным H1, 1 t = 0

Для AL2 симметричного сигнализатора отклонения H2, 2 t = 6

### • Фильтр - выходы в соответствии с параметрами F.O и г.А

Графики относятся к нормальному абсолютному сигнализатору с гистерезисом H = 0



## • RS232 / TTL кабель интерфейса для настройки приборов GEFTRAN



**ПРИМЕЧАНИЕ:** Интерфейс RS232 для настройки с ПК поставляется вместе с программой WINSTRUM. Проводить соединение с включенным питанием прибора и с отключенными входами и выходами.

### • КОД ЗАКАЗА

WSK-0-0-0 Кабель интерфейса  
+ CD Winstrum

### КОД ЗАКАЗА

40T

48 4

КОЛИЧЕСТВО ЦИФР	
4	4

ПИТАНИЕ ДАТЧИКА / ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ	
Нет	0 0
Для Т входа (альтерн. RTD, PTC, NTC)	
24Vdc, 50mA	2 4

ВЫХОД 1, ВЫХОД 2	
Реле, Реле	R R
Реле, Статика D2	R D
Реле, Триак	T 0

ВЫХОД 3 (альтернатива цифровому входу / выходу ретрансляции)	
Нет	0
Реле	R

ПИТАНИЕ	
0	11...27Vac/dc
1	100...240Vac/dc

ЦИФРОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ / ВЫХОД 4	
0	Нет
2	RS485
R	Выход Реле

ЦИФРОВОЙ ВХОД / ВЫХОД РЕТРАНСЛЯЦИИ (альтернатива выходу 3)	
0	Нет
1	Цифровой вход
2	Выход ретрансляции 0/4...20mA (0...10V)

Пожалуйста, свяжитесь с представителем GEFTRAN для уточнения возможности исполнения.

\* R77 и R98 для входа потенциометра (R входа >10МОм)

Цифровой вход всегда доступен в версии R77

### • ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



**ВНИМАНИЕ:** символ указывает на опасность.

Помещен рядом с линией электропитания и рядом с высоковольтными релейными контактами.

**Прочитать следующие предупреждения перед установкой, соединением и использованием устройства:**

- Точно соблюдайте указания инструкции, присоединяя прибор.
- Всегда применяйте кабель, соответствующий номинальному напряжению и току, указанному в технических характеристиках.
- Прибор не имеет on/off переключения: включается сразу после подключения питания. Из соображений безопасности приборы, постоянно подключенные к сети, необходимо снабжать двухфазным устройством отключения с соответствующей маркировкой. Такое устройство должно располагаться вблизи прибора и быть легко доступным для пользователя. Одно устройство отключения может использоваться с несколькими приборами.
- Если прибор соединен электрически с НЕизолированным оборудованием (пр.: термопары), нужно применять провод заземления для уверенности, что соединение не сделано прямо через структуру машины.
- Если прибор используется в устройствах, где есть риск травматизма персонала и/или повреждения машин или материалов, дополнительно нужно использовать приборы с сигнализацией. Нужно быть готовым к проверке корректного действия таких приборов в течение нормальной работы устройства.
- Перед использованием прибора пользователь должен обеспечить правильную установку во избежание причинения вреда людям или повреждения объектов и материалов.
- Прибор НЕ используется во взрыво- и огнеопасных средах. Если прибор применяется с элементами, функционирующими в таких средах, они должны быть присоединены через соответствующий интерфейс или безопасный барьер, который согласован с местными нормами.
- Прибор включает в себя компоненты, которые чувствительны к статическому электрическому разряду. Поэтому следует применять соответствующие меры предосторожности перед оперированием с электрическими схемами для предотвращения постоянных повреждений этих компонентов.
- Установка:** класс установки II, уровень загрязнения 2, двойная изоляция
- Провод электропитания должен находиться отдельно от проводов входов и выходов прибора; всегда проверяйте, что напряжение питания соответствует указанному на лайбле прибора.
- Устанавливайте прибор отдельно от реле и устройств переключения питания.
- Не устанавливайте прибор рядом с силовыми контакторами, замыкателями, реле; силовыми реле (особенно если это тип с 'фазовым утлом'); двигателями и т.д.
- Оберегайте от пыли, влаги, коррозийных и тепловых источников.
- Не закрывайте отверстия вентиляции; рабочая температура должна быть в диапазоне 0...50°C.
- Если прибор имеет фиксочные соединения, они должны быть защищены и изолированы; если прибор имеет винтовые соединения, провода должны быть соединены по крайней мере парами.
- **Питание:** из переключателя со вставкой плавкой для секции прибора; провода до питающей розетки не должны перепутаться; это же питание не рекомендуется использовать и для силовых реле, контакторов, электромагнитных клапанов и т.д.; если эпюра напряжения сильно искажена тиристорными переключателями или электродвигателями, рекомендуется использовать развязывающий трансформатор только для приборов, соединяющих экран с заземлением; важно, чтобы электрическая система была хорошо заземлена; напряжение между нейтрально и заземлением не должно превышать 1V и сопротивление должно быть менее 6 Ом; если в сети сильные перепады напряжения, используйте стабилизатор напряжения для питания прибора; в зоне высокочастотных генераторов или дуговых сварочных аппаратов примените сетевой фильтр; провод питания следует держать отдельно от устройств для входов - выходов прибора; всегда проверяйте, что напряжение в сети соответствует напряжению, указанному на шильдике прибора.
- **Соединения входа и выхода:** внешние связанные цепи должны иметь двойной изоляционный материал; для соединения аналоговых входов (TC, RTD) необходимо: физически открепить провод входа от провода питания, от провода выхода и электросоединений; использовать скрученные экранированные кабели с заземлением в одной точке; для подсоединения регулировок и выходов тревог (контакторы, электромагнитные клапаны, двигатели, вентиляторы и т.д.) установить RC группы (резистор и конденсатор последовательно) параллельно с индуктивной нагрузкой, работающей при AC (Заметка: все конденсаторы должны соответствовать VDE стандартам (класс x2) и поддерживать напряжение по крайней мере 220 VAC. Резисторы должны быть не менее 2W); закрепить 1N4007 лиод параллельно с катушкой индуктивности, функционирующей при постоянном токе.

GEFRAN **не** будет считаться ответственным за любые повреждения человеку и/или ущерб имуществу, полученные в результате вмешательства, некорректного или неправильного использования или от любого использования, не соответствующего спецификации устройства.